historische Wegesäulen in Sachsen

DNr keine **4049**

LK Mittelsachen

09306 Rochlitz

Standort: B175 Zwickauer Str./ Schlossstr. (Ortseingang)

GPS-Daten: 51°02`32,2´´ N 12°47´09,1´´ O

Maße (sichtbar): 125 (+6) x 27 x 21 x 21 x 17 x 17 (5-flächig)

Spiegel/ Maße: 2 ohne Maß

Material: Rochlitzer Porphyr

Zustand allgemein: befriedigend - Stein: stark beschädigt/ verwittert - Inschriften: stark beschädigt

Bemerkung: Restaurierung ist geboten

Aktuell: 2022.03 RSch

Querschnitt:



erstellt: 2024.10